

# Entwässerungsberatung Fasanenweg




**PLANUNG UND ABWICKLUNG VON VERKEHRSANLAGEN UND INGENIEURBAUWERKEN**



Osttor 43  
48324 Sendenhorst

Tel. 0 25 26 / 10 26  
Fax 0 25 26 / 10 255  
info@gnegel.net  
www.gnegel.net




## Übersicht




Starkregenkarte – seltenes Ereignis (100-jährlich)







Auszug Kanalkataster – Stand 25.09.2023



**Auszug Kanalkataster – Stand 25.09.2023**



S1.970 - Gegengefälle in Haltung – WSP = 50%




Rückschlagklappe  
S1974HR13

Rückseite von  
Haus-Nr. 5




Tonrohr  
Boden sichtbar  
S1974GA14

Haus-Nr. 7  
Drainage?




Rückschlagklappe  
S1974HR05

Haus-Nr. 10  
keine Klappe mehr  
vorhanden




Rückstausicherung  
S1972HR01

Haus-Nr. 2  
neu, geschlossen



Tonrohr  
Boden sichtbar  
S1974GA15

Haus-Nr. 12  
Drainage?



Rückschlagklappe  
S1974HR06

Haus-Nr. 5  
keine Klappe mehr  
vorhanden  
starke Korrosion  
starke Ablagerungen



Rückschlagklappe  
defekt  
S1974HR02

Haus-Nr. 14

## Maßnahmen:

- **Erstes Gespräch mit den Anwohnern 30.08.23**
- **Kanalinspektion Fasanenweg und Vorflut (Nottengartenweg)**
- **Nebelung - um Fehlanschlüsse zu ermitteln**
- **Farbtests etc. - um Fehlanschlüsse zu ermitteln**
- **Örtliche Anwohnerberatung zur Entwässerung und zur Rückstausicherung**

**Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit!**

